

响度计算和噪声分析方面,可用于计算频带谱。在电子测量仪器方面也有应用,如美国 HP 公司的示波器和频谱分析仪,已有用上 FFT 技术的商品。

## 参 考 文 献

- [1] J. W. Cooley and J. W. Tukey, *Mathematics of Computation*, **19**(1965), 297.
- [2] William J. Cochran et al., Proc. IEEE, **55** (1967), 1664.
- [3] E. O. Brigham and R. E. Morrow, *IEEE Spectrum*, **4-12**(1967), 63.
- [4] R. C. Singleton, *IEEE Trans. Audio Electroacoust*, **AU-15**(1967), 91.
- [5] P. D. Welch, *IEEE Trans. Audio Electroacoust*, **AU-17**(1969), 151.
- [6] J. W. Cooley et al., *IEEE Trans. Audio Electroacoust*, **AU-15**(1967), 76.
- [7] M. J. Corinthios, *IEEE Trans. Comput*, **C-20** (1971), 843.
- [8] A. V. Oppenheim and C. J. Welnstein, Proc. IEEE, **60**(1972), 957.
- [9] D. K. Kahaner, *IEEE Trans. Audio Electroacoust*, **AU-18**(1970), 422.
- [10] J. R. Vernet, Proc. IEEE, **59**(1971), 1531.
- [11] E. O. Brigham, *The Fast Fourier Transform*, Prentice Hall, Inc., (1974).
- [12] 城戸健一, 電子通信学会誌, **59-3**(1976), 245; **59-5** (1976), 509; **59-6**(1976), 618; **59-7**(1976), 749.
- [13] Abraham Peled and Bede Liu, *Digital Signal Processing*, New York, John Wiley & Sons, Inc., (1976), 142.
- [14] 安居院猛、中嶋正之, 映像情報, **10-6**(1978), 10.
- [15] 織田照実, 電子科学, **11**(1978), 53.

## 解 释 劳 埃 花 样 的 一 个 新 方 法

吕 荣 邦

(北京钢铁学院金属物理教研室)

本文提出一个新的解释劳埃花样的方法,与其他方法比较,它具有原理和作图简单,前后反射利用同一曲线图形等特点,可供有关晶体 X 射线工作者参考。

### 一、作 图 原 理

标定劳埃平板相衍射斑点的指数,一般应先求出对应晶面法线的极射赤面投影。X 射线衍射原理确定:入射 X 线、晶面法线和衍射 X 线在同一平面内。晶面法线极点的极射赤面投影,必然在底片上晶面衍射斑点与底片中心(入射 X 线与底片交点)的连线上。因而若已知晶面法线与入射 X 线夹角,便可得到晶面法线极点的极射赤面投影。此夹角可利用衍射斑点至底片中心距离和试样至底片的距离求出。以下分前后反射两部份讨论。

#### 1. 前反射情况

参看图 1。 $\sigma_0$  为入射 X 线,  $K$  为前反射记录底片, 它与  $\sigma_0$  垂直并交于  $A$  点。试样放于  $O$  处。 $L$  为以  $O$  为圆心,  $OA$  为半径作的参考球。




图 1 劳埃前反射照相示意图

衍射晶面的延长线与参考球交于  $CC'$  两点。 $n$  为晶面法线, 交参考球于  $BB'$ 。 $\sigma$  为衍射线, 与底片交于  $P$  点。 $EE'$  为平行底片过参考球球心  $O$  的平面, 此面作为投影面。

从图 1 的几何关系得

$$\angle AOP = 2\alpha \quad (\text{前反射 } \alpha \text{ 角}) \quad (1)$$

$$\angle AOC' = \alpha, \quad (2)$$

$$\angle AOB = 90^\circ - \alpha, \quad (3)$$

$$\therefore \angle EOB = \alpha. \quad (4)$$

以上四个等式只要  $\alpha < 45^\circ$ , 就永远成立.

由图 1 又知, 衍射斑点  $P$  的晶面法线  $BB'$  的极射赤面投影, 若以  $A'$  为观察点, 则是  $A'B$  与  $EE'$  的交点  $D$ , 而  $ED$  对应的角度正是  $EB$  弧度, 即  $\alpha$  角. 下面说明  $\alpha$  角的求法.

$$\therefore \frac{AP}{AO} = \tan 2\alpha, \quad (5)$$

$$\therefore \alpha = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{AP}{AO}, \quad (6)$$

其中  $AP$  是衍射斑点至底片中心的距离, 可以从底片上量出;  $AO$  是底片至试样的距离, 它由实验条件决定.

若  $AO$  为一定值 (实验中一般采用 3 厘米), 则  $\alpha$  角与  $AP$  可以画成一曲线图形. 图 2 即以  $AO$  分别为 2.5 厘米, 3.0 厘米, 3.5 厘米画出的三条曲线. 为精确和方便起见, 可画在方格纸上. 因通常劳埃相匣直径为 15 厘米,  $AP_{\text{最大}} = 7.5$  厘米, 所以  $\alpha$  值在  $35^\circ$  以内就够用.

欲求某一衍射斑点  $P$  的晶面法线的  $\alpha$  角时, 只要将此衍射斑点与底片中心  $A$  作连线, 使




图 2  $\alpha-OP$  曲线. 1 为  $AO = 2.5$  厘米的曲线; 2 为  $AO = 3$  厘米的曲线; 3 为  $AO = 3.5$  厘米的曲线

此联线平行横坐标,  $A$  点与曲线原点  $O$  重合, 平行向上移动, 当衍射斑点与曲线相交时,  $A$  点与纵轴重合处的角度即  $\alpha$  角.

知道  $\alpha$  角以后, 借助吴氏网求晶面法线的极射赤面投影. 使底片  $A$  点与吴氏网中心重合,  $PA$  线与赤道线 (或者与赤道线垂直的吴氏网直径线) 重合, 从吴氏网  $E$  点开始, 沿  $EO$  方向数  $\alpha$  度得  $D$  点 (参看图 3),  $D$  点即欲求之极射赤面投影点.




图 3 用吴氏网量度前、后反射衍射斑点的  $\alpha$  角示意图

## 2. 后反射情况

参看图 4. 实验布置除底片  $K'$  位置与图 1 所示不同外, 其余均相同.




图 4 劳埃后反射示意图

图 4 中,  $\sigma_0$  为入射 X 线,  $\sigma$  为衍射 X 线, 交底片于  $P'$ .  $CC'$  为衍射晶面延长线与参考球  $L$  的交点.  $BB'$  为衍射晶面法线与参考球  $L$  的交点.  $EE'$  为过  $O$  点平行于底片的投影面.  $K'$  为记录底片.

由图 4 可知

$$\angle AOP' = 2\alpha (\text{此时 } \alpha = 90^\circ - \theta), \quad (7)$$

$$\angle AOB' = \angle A'OB = \alpha. \quad (8)$$

若以  $A$  点作观察点,  $B$  点的极射赤面投影是  $D'$ ,  $OD'$  对应的角度是  $A'B$  弧, 即  $\alpha$  角.

又有

$$\frac{AP'}{AO} = \tan 2\alpha, \quad (9)$$

$$\alpha = \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{AP'}{AO}, \quad (10)$$

其中  $AP'$  为衍射斑点至底片中心的距离, 可以从底片上量出.  $AO$  为试样至底片的距离.

式(10)和式(6)形式完全相同, 因而二者作出的曲线图形也必然完全相同. 所以求  $\alpha$  角时, 前后反射利用同一条曲线即可.

从图 4 可以看出, 当得到后反射花样的  $\alpha$  角以后, 利用吴氏网求晶面法线的极射赤面投影点时, 要在赤道线上(或者与赤道线垂直的吴氏网直径上) 从吴氏网中心  $O$  向外数  $\alpha$  角度得到  $D'$  (如图 3 所示). 与前反射不同, 这一点要特别注意. 前后反射  $\alpha$  角的这种关系, 也可以从式(1)和式(7)看出.

## 二、应用举例

图 5 是一铝单晶劳埃后反射花样, 照相时试样至底片的距离为 3 厘米. 为测定铝单晶位向, 选底片上  $a, b, c$  三个衍射斑点, 标定它们的指数步骤如下:

1. 用透明纸描下底片上的  $a, b, c$  三个斑点和底片中心(入射 X 线和底片交点)  $o'$ , 再作  $ao', bo', co'$  联线.

2. 将上述透明纸放在图 2 上, 使  $o'$  对准坐标原点  $O$ ,  $o'a$  平行横轴向上移动, 至  $a$  点和曲线 2 ( $OA = 3$  厘米) 相交, 此时  $o'$  点与纵轴重合的  $\alpha$  角度为  $15.3^\circ$  (参看图 6). 用同样的方

(上接第 109 页)

## 参考文献

- [1] P. Chaudhari, *IEEE Transactions on Mag.*, **Mag.** 8(1972), 333.
- [2] Akira Nohara, Toru Imura, *J. Phys. Soc. Japan*, 27(1969), 793.




图 5 单晶铝的劳埃后反射花样




图 6 确定  $\alpha$  角度示意图

法量出  $o'b, o'c$  各自的  $\alpha$  角, 它们分别是:  
 $\alpha_b = 9.4^\circ, \alpha_c = 10.9^\circ$ .

3. 利用吴氏网分别找出各自对应晶面法线的极射赤面投影点  $a', b', c'$  (参看图 5 的  $\times$  符号).

4. 利用吴氏网量出它们之间的夹角, 它们分别是  $\widehat{a'b'} = 14^\circ, \widehat{a'c'} = 25.8^\circ, \widehat{b'c'} = 14^\circ$ .

5. 利用立方晶体晶面夹角表和标准极图定出它们的晶向指数分别是:  $a$  点  $[130]$ ,  $b$  点  $[\bar{1}30]$ ,  $c$  点  $[141]$ .

- [3] H. L. Glass, *Mat. Res. Bull.*, 7(1972), 1087.
- [4] W. T. Stacy, *J. Crystal Growth*, 24/25(1974), 137.
- [5] W. T. Stacy, *Appl. Phys. Letter*, 24(1974), 254.
- [6] T. W. Mathews, *Acta Metallurgica*, 21(1973), 203.
- [7] 高木一正, 第五回結晶成形国内会議(日本), (1973), 73.